

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 87

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरू केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	04/07/2023
गावाचे नाव	निंबाळा
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही निंबाळा
डीटीसी कोड	2081261
डीटीसी नाव	जुने गावठाण
क्षमता	100 केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. संजय किसन गेठे, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चांमध्ये देखील वचन झाली आहे.

आपल्या माहिती माठी मविनय सादर.

August

महाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

O/C

माहितीस्तव प्रत मविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

[Signature]
आवक लिपीक
म.रा.वि.वि.कं.मर्या.
उपविभाग संगमनेर -२
- 2 JAN 2024



जावक क्रमांक 88

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	08/07/2023
गावाचे नाव	निंबाळा
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही निंबाळा
डीटीसी कोड	2081265
डीटीसी नाव	पर्वत शिवार
क्षमता	100 केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. संजय किसन गेठे, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती माठी मविनय सादर.

Signature

सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

माहितीस्तव प्रत मविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

Signature
आवक लिपीक
म.रा.वि.क.मर्या.
उपविभाग संगमनेर -२
- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 89

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	05/09/2023
गावाचे नाव	निंबाळा
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही निंबाळा
डीटीसी कोड	2081329
डीटीसी नाव	बेग मळा
क्षमता	२५x३ केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. संजय किसन गेठे, बाह्यत्स्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चांमध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती माठी सविनय सादर.

Signature

सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

माहितीस्तव प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

Signature
आतंर लिपीक
म.रा.वि.वि.क.मर्या.
संगमनेर - २
- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,

जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 90

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	14/11/2023
गावाचे नाव	कोल्हेवाडी
सबस्टेशन	33/11 केव्ही कोकणगाव
फिडर	11 केव्ही कोल्हेवाडी
डीटीसी कोड	2081346
डीटीसी नाव	संतोष कोल्हे
क्षमता	100 केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. कैलास रामचंद्र कोल्हे, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी श्री. संजय शिवाजी इंगळे, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती साठी सविनय सादर.

माहितीस्तव प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

आयक लिपीक
म.रा.वि.कं.मर्या.
संगमनेर - २
- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 91

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	15/11/2023
गावाचे नाव	कोल्हेवाडी वाकण
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही कोल्हेवाडी
डीटीसी कोड	2081417
डीटीसी नाव	बाळासाहेब दिघे
क्षमता	२५x३ केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. संजय किसन गेठे, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती साठी सविनय सादर.

माहितीस्तव प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

Augm.
सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

[Signature]
आवक लिपीक
म.रा.वि.कं.मर्या.
उपविभाग संगमनेर -२
- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,

जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 92

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरू केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	06/12/2023
गावाचे नाव	कोल्हेवाडी
सबस्टेशन	33/11 केव्ही कोकणगाव
फिडर	11 केव्ही कोल्हेवाडी
डीटीसी कोड	2081311
डीटीसी नाव	मोहन वामन
क्षमता	100 केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. कैलास रामचंद्र कोल्हे, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी श्री. आदिनाथ सूर्यभान सानप, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती माठी सविनय सादर.

माहितीस्तव प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

आवक लिपीक
म.रा.वि.पि.कं.मर्या.
उपविभाग संगमनेर -२
- 2 JAN 2024


सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,

जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 93

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरू केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.


दिनांक	19/12/2023
गावाचे नाव	जोर्वे
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही कोल्हेवाडी
डीटीसी कोड	2081253
डीटीसी नाव	आमदार शेत
क्षमता	63 केव्हीए
काम केलेल्या म्हाफ.चे नाव	श्री. संजय शिवाजी इंगळे, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी श्री. बजरंग विठ्ठल भोये, वरिष्ठ तंत्रज्ञ

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहितीसाठी सविनय सादर.

माहितीस्तव प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर


आवक तिपीक
म.रा.वि.वि.क.मर्या.
उपविभाग संगमनेर-२
- 2 JAN 2024


सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,

जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 94

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	20/12/2023
गावाचे नाव	जोर्वे
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही जोर्वे
डीटीसी कोड	2081394
डीटीसी नाव	दीपक बंसी इंगळे
क्षमता	100 केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. संजय शिवाजी इंगळे, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी श्री. बजरंग विठ्ठल भोये, वरिष्ठ तंत्रज्ञ

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती साठी सविनय सादर.

माहितीस्तव प्रत मविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

आवक तिफीक
म.रा.वि.वि.क.मर्या.
संगमनेर-२
- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 95

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	20/12/2023
गावाचे नाव	जोर्वे
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही जोर्वे
डीटीसी कोड	2081210
डीटीसी नाव	एबी स्वीच
क्षमता	200 केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. संजय शिवाजी इंगळे, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी श्री. बजरंग विठ्ठल भोये, वरिष्ठ तंत्रज्ञ

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती साठी सविनय सादर.

माहितीस्तव प्रत सविनय मादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

Sujay

सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

[Signature]
आवक तिपीक
म. रा. वि. व. मर्या.
संगमनेर - 2
- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,

जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 96

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरू केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	23/12/2023
गावाचे नाव	कोल्हेवाडी वाकण
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही कोल्हेवाडी
डीटीसी कोड	HF 22890
डीटीसी नाव	देवराम दिघे
क्षमता	16 केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. संजय किसन गेठे, बाह्यस्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती साठी सविनय सादर.

Signature

सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

माहितीस्तव प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

Signature
आवक लिपीक
मा. मा. वि. वि. मर्या.
संगमनेर - २
- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 97

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणाम कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे मुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	25/12/2023
गावाचे नाव	जोर्वे
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही जोर्वे
डीटीसी कोड	2081295
डीटीसी नाव	पांढरी वस्ती, सिंगल फेज
क्षमता	२५x३ केव्हीए
काम केलेल्या म्हाफ चे नाव	श्री. संजय शिवाजी इंगळे, बाह्यस्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती माठी सविनय सादर.

(Signature)

सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

माहितीस्तव प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

(Signature)
आवक तिपीक
म.रा.वि.पि.क.मर्या.
संगमनेर - २
- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,

जोर्वे शाखा कार्यालय, नालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 98

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	2612/2023
गावाचे नाव	जोर्वे
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही जोर्वे
डीटीसी कोड	2081297
डीटीसी नाव	कुंभार वस्ती सिंगल फेज
क्षमता	२५x३ केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. संजय शिवाजी इंगळे, बाह्यस्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती माठी सविनय सादर.

Amr

सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

माहितीस्तव प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

[Signature]
आवक तिपीक
म.रा.वि.पि.कं.मर्या.
उपविभाग संगमनेर -२
- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जाषक क्रमांक 99

दिनांक- 02/01/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	01/01/2024
गावाचे नाव	कोल्हेवाडी वाकण
सबस्टेशन	33/11 केव्ही निंबाळा
फिडर	11 केव्ही कोल्हेवाडी
डीटीसी कोड	2081254
डीटीसी नाव	गुलाब दिघे
क्षमता	63 केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. संजय किसन गेठे, बाह्यस्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहितीसाठी सविनय सादर.

Signature

सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

माहितीस्तव प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

आतंक निषेधक
म.रा.वि.वि.क.मर्या.
उपविभाग संगमनेर-२

- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक 100

दिनांक- 2/2/2024

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	1/1/2024
गावाचे नाव	जोर्वे
सबस्टेशन	३३/११ केव्ही कोकणगाव
फिडर	११ केव्ही डोंगरे कॉर्नर
डीटीसी कोड	2081211
डीटीसी नाव	करपड वस्ती
क्षमता	100 केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. संजय शिवाजी इंगळे, बाह्यत्त्रोत कर्मचारी

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चामध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहितीसाठी सविनय सादर.

Sujan

सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

माहितीस्त्व प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर

आपले लिपिक
म.रा.वि.वि.कं.मर्या.
उपविभाग संगमनेर-२
- 2 JAN 2024



महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, जोर्वे शाखा कार्यालय, तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर

जावक क्रमांक १३०

दिनांक- २८/०२/२०२४

प्रति,
उपकार्यकारी अभियंता,
संगमनेर २ उपविभाग,
महावितरण

विषय- नादुरुस्त झालेले वितरण रोहित्र जागेवर दुरुस्त केले बाबतचा अहवाल सादर करणे संदर्भात.

वरील विषयान्वये आपणास कळवितो कि, खाली नमूद केलेले वितरण रोहित्र हे नादुरुस्त झाले होते. त्यानंतर जोर्वे कक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने ते वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त करून ते पुन्हा सुरळीतपणे सुरु केले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

दिनांक	२५/०२/२०२४
गावाचे नाव	कोल्हेवाडी
सबस्टेशन	३३/११ केव्ही कोकणगाव
फिडर	११ केव्ही कोल्हेवाडी
डीटीसी कोड	२०८१२५६
डीटीसी नाव	विलास दिघे
क्षमता	१०० केव्हीए
काम केलेल्या स्टाफ चे नाव	श्री. कैलास रामचंद्र कोल्हे, श्री. आदिनाथ सूर्यभान सानप

सदर वितरण रोहित्र जागेवरच दुरुस्त केल्याने ग्राहकांना अखंडित सेवा देणे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतोषाची भावना निर्माण होऊन महावितरणची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच महावितरण कंपनीच्या खर्चांमध्ये देखील बचत झाली आहे.

आपल्या माहिती साठी सविनय सादर.

माहितीस्तव प्रत सविनय सादर,
मा. कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, संगमनेर विभाग, संगमनेर



(Signature)
सहाय्यक अभियंता,
जोर्वे कक्ष, संगमनेर ग्रामीण उपविभाग

०/८

(Signature)
आवक लिपीक
म.रा.वि.वि.क.मर्या.
उपविभाग संगमनेर -२
११/३/२०२४